

État du système ISTA	4.07.13.20911	Jeu de données	R4.07.13	Données de programmation	-
N° châssis	XXXXXXXX	Véhicule :	X'/E84/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X1 xDrive18d/N47/AUT/ECE/DàG/2010/06		
Niv.int.usine	-	Niv.int.(réel)	-	Niv.int.(obj.)	-
Kilométrage total	-				


capteur d'assiette arrière

37 14 512

Remplacement du

**Attention**Respecter les instructions concernant la [protection contre les décharges électrostatiques](#) !*Remarque :*

La représentation suivante se rapporte au modèle E87. Des différences de détail avec d'autres véhicules sont possibles.



Déposer l'écrou (1) et décrocher la tige articulée (2).

Couple de serrage [37 14 3AZ](#)*Remarque pour la repose :*


Remplacer l'écrou.

Débrancher la connexion (3).

Déposer la vis (4) et retirer le capteur d'assiette avec son support.

Couple de serrage [37 14 2AZ](#)*Remarque pour la repose :*

Aligner le support sur l'alésage correspondant sur la traverse arrière.

**En cas de remplacement :**

Détacher les vis (1) et déposer le capteur d'assiette du support (2).

Couple de serrage [37 14 1AZ](#)*Remarque pour la repose :*

Le bras du capteur (3) doit être dirigé du capteur d'assiette vers le point de vissage (flèche) du support.

**Au terme du montage :**

- Contrôler le [réglage des projecteurs](#) et le corriger le cas échéant.