



BMW **1 (F20, F21)** 116d N47 D20C
2011 -

Transmission (semi-)automatique: desserrage de stationnement d'urgence

Général	
Le levier de changement de vitesses ne peut pas être dégagé de la position 'P'	
Desserrage d'urgence	
Déposer le couvercle du levier de vitesses	
Utiliser un tournevis	
Appuyer sur le commutateur et le maintenir enfoncé	
	
Placer le levier de vitesse sur la position 'N'	
Relâcher le commutateur	
Réinsérer le couvercle	
La procédure est complète	